


Straßenbauamtskarte

Straßenbauamt
Humboldtstraße 11, 78166 Donaueschingen

Anlage 3:
zu AUTG-Drucksache Nr. 086/2010
und zu Kreistag-Drucksache Nr. 108/2010



Stand: Juli 2010



Bildung von Zustandsklassen				
Max. aus Allg. Unebenheiten / Spurrinnen (Gebrauchswert)	Zustandswert für Risse, Oberflächenschäden und Flickstellen (Schadenswert)			
	≤1,5	>1,5 bis <3,5	≥3,5 bis 4,5	>4,5
≤2,0 (Zielwert)	Klasse S (sehr gut)	Klasse Lo (gut, leichte Schäden - langfristig)	Klasse Ko (schlecht wegen Oberflächenschäden - kurzfristig)	
>2,0 (Zielwert) bis ≤3,5 (Warnwert)	Klasse Lu (gut - leichte Unebenheiten - langfristig)	Klasse M (mittelmäßig - mittelfristig)	Klasse Ko (schlecht wegen Oberflächenschäden - kurzfristig)	
>3,5 (Warnwert) bis 4,5 (Schwellenwert)	Klasse Ku (schlecht wegen Längs-/Querunebenheiten - kurzfristig)		Klasse Ko (schlecht wegen Oberflächenschäden - kurzfristig)	
>4,5 (Schwellenwert)	Klasse U (sehr schlecht - überfällig)			