

## Zustandserfassung Stützbauwerke

BW.Nr.	Te	Interne	Name	Gemarkung	Meisterei	Konstruktion	Baujahr	Zustand
8116561	0	K5743	Stützwand i.Z.d. K 5743 bei Aseffingen	Aseffingen	SM Donaues	Trockenschichtmauerwerk	1940	3,4
7914655	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Vogelhof	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	3,2
7914657	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Felsenhäusle	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	3,2
7914648	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 in Dreistegen	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk bew. verputzt	1970	3
8117592	0	K5747	Stützwand i.Z.d. K 5747 in Blumberg	Blumberg	SM Donaues	Stahlbeton	1960	2,9
8117635	0	K5747	Verankerte Stützwand i.Z.d. K 5747	Blumberg	SM Donaues	verankerte Stützwand	1995	2,9
7815713	C	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Furtwang	Natursteinmauerwerk	1970	2,8
7816580	A	K5716	Stützwand i.Z.d. K 5716 in Obereschach	Obereschach	SM Villingen	Stahlbeton	1960	2,7
7816572	0	K5719	Stützwand i.Z.d. K5719 in Burgberg	Burgberg	SM Villingen	Natursteinmauerwerk evtl. mit Stahlbetonkern	1970	2,7
7815713	D	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Furtwang	Naturstein	1970	2,7
7914660	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Felsenhäusle	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,7
8117549	0	K5745	Stützwand i.Z.d. K 5745 in Hondingen	Hondingen	SM Donaues	Stahlbeton	1960	2,7
8117644	0	K5747	Stützwand i.Z.d. K 5747 bei Achdorf	Achdorf	SM Donaues	Stahlbeton rückverankert	0	2,7
8117645	A	K5747	Stützwand i.Z.d. K 5747 bei Achdorf	Baden-Württemberg	SM Donaues	Stahlbeton rückverankert	1990	2,7
7917510	0	K5701	Stützwand i.Z.d. K 5701 in Sunthausen	Sunthausen	SM Donaues	Natursteinmauerwerk	1980	2,5
7916568	0	K5708	Stützwand i.Z.d. K 5708 in Weilersbach	Weilersbach	SM Villingen	Stahlbeton	1960	2,5
7916569	0	K5708	Stützwand i.Z.d. K 5708 in Weilersbach	Weilersbach	SM Villingen	Stahlbeton	1960	2,5
7816580	B	K5716	Stützwand i.Z.d. K 5716 in Obereschach	Obereschach	SM Villingen	Trockenschichtmauerwerk	1980	2,5
7816583	0	K5716	Stützwand i.Z.d. K 5716 in Neuhausen	Neuhausen	SM Villingen	Stahlbeton	1972	2,5
7816573	0	K5719	Stützwand i.Z.d. K5719 in Burgberg	Burgberg	SM Villingen	Betonfertigteile	2000	2,5
7816591	0	K5719	Stützwand i.Z.d. K5719 in Burgberg	Burgberg	SM Villingen	Stahlbeton, bereichsw. aufbetoniert	1970	2,5
7815670	0	K5726	Stützbauwerk i.Z.d. K 5726 in Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Stahlbeton + Verblendung	1960	2,5
7815671	0	K5726	Stützbauwerk i.Z.d. K 5726 in Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1960	2,5
7815672	0	K5726	Stützbauwerk i.Z.d. K5726 in Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1960	2,5
7815673	0	K5726	Stützbauwerk i.Z.d. K 5726 bei Gremmelsbad	Gremmelsbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1960	2,5
7815676	0	K5726	Stützbauwerk i.Z.d. K 5726 bei Gremmelsbad	Gremmelsbach	SM Furtwang	Natursteinmauerwerk	1960	2,5
7815678	0	K5726	Stützwand i.Z.d. K 5726 bei Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Stahlbeton z.T. aus Fertigteilen	1970	2,5
7815681	0	K5726	Stützwand i.Z.d. K 5726 bei Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Natursteinmauerwerk verputzt	1960	2,5
7815683	0	K5726	Stützwand i.Z.d. K 5726 bei Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Natursteinmauerwerk	1960	2,5
7815685	0	K5726	Stützwand i.Z.d. K 5726 in Gremmelsbach	Gremmelsbach	SM Furtwang	Natursteinmauerwerk verputzt	1960	2,5
7815712	0	K5727	Stützwand i.Z.d. K5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Villingen	Natursteinwand evtl. mit Stahlbetonkern	1970	2,5
7815713	F	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Furtwang	Natursteinmauer	1970	2,5
7815713	G	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Furtwang	Natursteinmauer	1970	2,5
7815713	H	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Furtwang	Natursteinmauer	1970	2,5
7815713	L	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Furtwang	Stahlbeton verblendet	1970	2,5
7815715	0	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Villingen	Stahlbeton mit Natursteinverblendung	1970	2,5
7815721	0	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Villingen	Stahlbeton m. Natursteinverblendung	1970	2,5
7815745	0	K5727	Stützwand i.Z.d. K 5727 in Triberg	Triberg im Schwarzwald	SM Villingen	Stahlbeton mit Natursteinverblendung	1970	2,5
7916563	0	K5728	Stützwand i.Z.d. K 5728 in Unterkirnach	Unterkirnach	SM Villingen	Stahlbeton	1970	2,5
7916564	0	K5728	Stützwand i.Z.d. K 5728 in Unterkirnach	Unterkirnach	SM Villingen	Stahlbeton	1970	2,5
7916565	0	K5728	Stützwand i.Z.d. K 5728 in Unterkirnach	Unterkirnach	SM Villingen	Stahlbeton	1970	2,5
7916566	0	K5728	Stützbauwerk i.Z.d. K 5728 in Unterkirnach	Unterkirnach	SM Villingen	Brechsteinquader	1980	2,5
7916575	0	K5728	Stützwand i.Z.d. K 5728 in Unterkirnach	Unterkirnach	SM Villingen	Stahlbeton	1970	2,5
7915583	0	K5730	Stützwand i.Z.d. K 5730 bei Furtwangen	Furtwangen	SM Villingen	Stahlbeton / Trockenschichtmauerwerk	1970	2,5
7915633	0	K5730	Stützwand i.Z.d. K 5730 in Furtwangen	Furtwangen	SM Villingen	verblendete Stahlbetonmauer	1980	2,5
7914650	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 bei Dreistegen	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914651	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Vogelhof	Gütenbach	SM Furtwang	Stahlbeton	1980	2,5
7914652	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Sommerberg	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914653	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Sattelhof	Gütenbach	SM Furtwang	verputzte Natursteine, evtl. mit Betonstützkern	1940	2,5
7914656	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Vogelhof	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914658	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Felsenhäusle	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914659	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 beim Felsenhäusle	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914661	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 bei Wildgutach	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914662	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 bei Wildgutach	Gütenbach	SM Furtwang	bereichsw. Natursteinquader, bereichsw. Böschungssi	1980	2,5
7914663	0	K5731	Stützwand i.Z.d. K 5731 bei Wildgutach	Gütenbach	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk z.T. vermörtelt	1940	2,5
8015564	0	K5735	Stützwand i.Z.d. K 5735 bei Bubenbach	Bräunlingen	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
8116565	0	K5741	Stützwand i.Z.d. K5741 in Hausen vor Wald	Hausen vor Wald	SM Donaues	Stahlbetonmassivwand	1970	2,5
8116577	0	K5741	Stützwand i.Z.d. K 5741 in Hausen v. Wald	Hausen vor Wald	SM Donaues	Stahlbetonfertigteile	1980	2,5
8117599	0	K5741	Stützwand i.Z.d. K 5741 in Behla	Behla	SM Donaues	Stahlbeton	1970	2,5
8117543	0	K5742	Stützwand i.Z.d. K5742 in Fützen	Fützen	SM Donaues	zweiteilige Stützwand aus Stahlbeton u. Naturstein	1960	2,5
8117589	0	K5744	Stützwand i.Z.d. K5744 in Riedböhringen	Riedböhringen	SM Donaues	Betonwand	1960	2,5
8117650	0	K5745	Stützwand i.Z.d. K 5745 in Hondingen	Hondingen	SM Donaues	Natursteinmauerwerk	1950	2,5
8117647	A	K5747	Stützwand i.Z.d. K 5747 bei Achdorf	Achdorf	SM Donaues	Stahlbeton rückverankert	1990	2,5
8117519	0	K5748	Stützwand i.Z.d. K5748 in Nordhalden	Nordhalden	SM Donaues	Stahlbeton / Natursteinmauerwerk	1976	2,5
8017528	0	K5749	Stützwand i.Z.d. K 5749 in Pföhren	Pföhren	SM Donaues	Stahlbeton	1950	2,5
8017535	0	K5749	Stützwand i.Z.d. K5749 in Pföhren	Pföhren	SM Donaues	Beton evtl. Stahlbeton	1950	2,5
8017537	A	K5749	Stützwand i.Z.d. K5749 in Ofingen	Ofingen	SM Donaues	Stahlbeton, bereichsweise rückverankert	1980	2,5
8017537	B	K5749	Stützwand i.Z.d. K5749 in Ofingen	Ofingen	SM Donaues	Stahlbeton	1980	2,5
8017538	B	K5749	Stützwand i.Z.d. K5749 in Ofingen	Ofingen	SM Donaues	Stahlbeton	1970	2,5
8017587	A	K5749	Stützwand i.Z.d. K 5749 in Pföhren	Pföhren	SM Donaues	Stahlbeton	1970	2,5
8017587	B	K5749	Stützwand i.Z.d. K 5749 in Pföhren	Pföhren	SM Donaues	Stahlbeton	1970	2,5
7815733	0	K5751	Stützwand i.Z.d. K5751 bei Schonach	Schonach im Schwarzwald	SM Furtwang	Stahlbeton	1970	2,5
7815734	0	K5751	Stützwand i.Z.d. K5751 in Schonach	Schonach im Schwarzwald	SM Furtwang	Stahlbeton	1960	2,5
7914603	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 bei Dreistegen	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914604	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 bei Dreistegen	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914605	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 bei Dreistegen	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914607	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 im Hexenloch	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914608	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 im Hexenloch	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk & Steinquader	1940	2,5
7914609	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 im Hexenloch	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914610	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 im Hexenloch	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
7914611	0	K5752	Stützwand i.Z.d. K 5752 im Hexenloch	Neukirch	SM Furtwang	Trockenschichtmauerwerk	1940	2,5
8017585	0	K5756	Stützwand i.Z.d. K 5756 in Pföhren	Pföhren	SM Donaues	Stahlbeton	1970	2,5





